

ราคากลางการจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตก ๓๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๔๙-๐๐๐๑

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------------------------|--------|-------|------------|-----------|----------|
| ๑ | เทอร์โบ | ลูก | ๑ | ๔๘,๕๐๐ | ๔๘,๕๐๐ | |
| ๒ | ประเก็นเทอร์โบ | ชุด | ๑ | ๒๒๐ | ๒๒๐ | |
| ๓ | ประเก็นท่อไอเสีย | ชุด | ๑ | ๑๒๐ | ๑๒๐ | |
| ๔ | น็อตสตัท | ตัว | ๓ | ๔๑๐ | ๑,๒๓๐ | |
| ๕ | น็อตตัวเมีย | ตัว | ๓ | ๑๕๐ | ๔๕๐ | |
| ๖ | ชุดซิลกระบอกอาร์ม | ชุด | ๑ | ๓,๔๕๐ | ๓,๔๕๐ | |
| ๗ | สายดึงเปิดฝากระโปรงหน้าเครื่อง | เส้น | ๑ | ๒,๖๘๐ | ๒,๖๘๐ | |
| ๘ | บังโคลนหน้าด้านขวา | อัน | ๑ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | |
| ๙ | กล่องฟิวส์ | ชุด | ๑ | ๓,๓๔๐ | ๓,๓๔๐ | |
| ๑๐ | ฟิวส์ ๔๐ แอมป์ | อัน | ๑ | ๒๙๐ | ๒๙๐ | |
| ๑๑ | ฟิวส์ ๕๐ แอมป์ | อัน | ๒ | ๒๙๐ | ๕๘๐ | |
| ๑๒ | ฟิวส์ ๖๐ แอมป์ | อัน | ๑ | ๒๙๐ | ๒๙๐ | |
| ๑๓ | ซิลดุมล้อหน้าซ้าย-ขวา | ชุด | ๒ | ๒,๙๐๐ | ๕,๘๐๐ | |
| ๑๔ | ลูกปืนดุมล้อหน้าซ้าย-ขวา | ชุด | ๔ | ๕,๔๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | |
| ๑๕ | ซิลเพลลาข้างตัวนอกซ้าย-ขวา | ชุด | ๒ | ๒,๒๐๐ | ๔,๔๐๐ | |
| ๑๖ | ซิลเพลลาข้างตัวในซ้าย-ขวา | ชุด | ๒ | ๒,๓๐๐ | ๔,๖๐๐ | |
| ๑๗ | ผ้าเบรก | ชุด | ๑๐ | ๒,๒๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | |
| ๑๘ | แผ่นเหล็กรองผ้าเบรก | ชุด | ๑๒ | ๑,๓๕๐ | ๑๖,๒๐๐ | |
| ๑๙ | ซิลลูกสูบเบรกตัวใหญ่ | ชุด | ๒ | ๑,๔๒๐ | ๒,๘๔๐ | |
| ๒๐ | ซิลลูกสูบเบรกตัวเล็ก | ชุด | ๒ | ๙๔๐ | ๑,๘๘๐ | |
| ๒๑ | แหวนทองแดงที่ดอกจอก | ชุด | ๔ | ๔๙๐ | ๑,๙๖๐ | |
| ๒๒ | ชุดแม่ปั้มเบรก | ชุด | ๒ | ๙,๔๐๐ | ๑๘,๘๐๐ | |
| ๒๓ | แผ่นผ้าลดความดันแผ่นลิมิต | ชุด | ๒ | ๑,๔๘๐ | ๒,๙๖๐ | |
| ๒๔ | แผ่นผ้าลิมิต | ชุด | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | |
| ๒๕ | แผ่นเหล็ก | ชุด | ๖ | ๗๕๐ | ๔,๕๐๐ | |
| ๒๖ | ชุดแผ่นซีมรองระยะ | ชุด | ๒ | ๒,๑๐๐ | ๔,๒๐๐ | |
| ๒๗ | แผ่นสเปเซอร์ | ชุด | ๔ | ๘๐๐ | ๓,๒๐๐ | |
| ๒๘ | ลูกปืนหน้าประกบเฟืองบายสี | ชุด | ๒ | ๒,๕๑๐ | ๕,๐๒๐ | |
| ๒๙ | ลูกปืนเดือยหมุดตัวนอก | ชุด | ๑ | ๒,๕๓๐ | ๒,๕๓๐ | |
| ๓๐ | ลูกปืนเดือยหมุดตัวใน | ชุด | ๑ | ๓,๑๔๐ | ๓,๑๔๐ | |
| ๓๑ | ซิลเดือยหมู | ชุด | ๑ | ๑,๕๕๐ | ๑,๕๕๐ | |
| ๓๒ | น็อตยึดแอกกับเดือยหมู | ชุด | ๑ | ๗๗๐ | ๗๗๐ | |
| ๓๓ | น้ำมันเฟืองดุมล้อ ๕ ลิตร | แกลลอน | ๒ | ๑,๗๐๐ | ๓,๔๐๐ | |
| ๓๔ | น้ำมันเฟืองท้าย ๒๐ ลิตร | แกลลอน | ๑ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | |
| ๓๕ | ค่าดำเนินการ | | | | ๑๒,๐๐๐ | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | ๒๒๗,๐๐๐ | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | | | | | ๑๕,๘๙๐ | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | ๒๔๒,๘๙๐ | |

อนุมัติ

(นายอนุวัตร นาคฤทธิ)
 นายเทศมนตรีตำบลท่าใหญ่
 15 พ.ย. 2560

ประธานคณะกรรมการ
 นายกรฐ์พงษ์ สว่างใจ
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าใหญ่

กรรมการ
 (นายฤทธิมนต์ สิงห์เพชร)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ว่าที่ ร.ต.
 (จรรยา โพลี) กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง